

Fiche Détaillée

Description du site

Nom : Décharge de Guarguale
Adresse :
Commune principale : 2A132 GUARGUALE
Code - Libellé NAF : K36 - Mise en décharge

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 19/04/2021

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00062310101
Ancien identifiant SIS : 2ASIS10834

Description : [1](#) Le site a été le lieu d'une décharge ouverte en 1970. Le site a reçu des ordures ménagères et d'autres types de déchets (DIB, ferrailles, encombrants,...) jusqu'en 2006. Le volume de déchets est important, estimé à 10880 m³, sur une superficie de 1360 m². Le brûlage a été pratiqué au cours des dix dernières années. Le site a alors été fermé et recouvert de terre et d'arènes granitiques. Il a été partiellement végétalisé. Les dépôts sauvages continuent (encombrant, DIB, déchets verts...)
Le site n'est pas clôturé, une chaîne et un merlon bloque l'accès à la décharge.
La décharge a été implantée sur un terrain en dénivelation et repose sur un substratum plutonique (granodiorite). Des infiltrations souterraines peuvent avoir lieu au droit du site vers la nappe estimée à une profondeur supérieure à 20m. Le site présente des zones d'infiltration préférentielles.
Le ruisseau de Fiuminale s'écoule à 250m en aval du site et est susceptible de recevoir les eaux de ruissellement du site. Les eaux de ruissellement de la D2 sont évacuées au niveau du massif de déchets ravinant ainsi la couche de couverture et les déchets sous-jacents.
La forte pente et des fissures en crête de talus montrent un problème de stabilité de la décharge.
Il est préconisé la réalisation d'une étude complémentaire qui devra préciser les impacts de la décharge notamment sur les eaux souterraines et superficielles. Une évaluation de la stabilité est également conseillée compte-tenu de la présence de fissurations.

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour : 14/04/2021

Description : [3](#) Il est préconisé la réalisation d'une étude complémentaire qui devra préciser les impacts de la décharge notamment sur les eaux souterraines et superficielles. Une évaluation de la

stabilité est également conseillée compte-tenu de la présence de fissurations.

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Guargualé	2	0B	0443	2A
Guargualé	2	0B	0444	2A

Plans cartographiques :



Centroïde de la classification

Cartes IGN - IGN

Identifiant : SSP00062310101



Périmètre de la classification
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : SSP00062310101

Coordonnées du centroïde : 993 990 ; 5 135 145,2 (Web Mercator Sphérique (EPSG:3857))

Superficie estimée : 10 319 m²

1 Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)

3 Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont issues de la base de données BASOL (avant 2020) ou la base de données SIS s'ils n'étaient pas répertoriés dans BASOL.