

**Demande d'examen au cas par cas préalable
à la réalisation d'une étude d'impact**

Article R. 122-3 du code de l'environnement



N° 14734*02

*Ce formulaire n'est pas applicable aux installations classées pour la protection
de l'environnement*

*Ce formulaire complété sera publié sur le site internet de l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement*

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative

Date de réception

Cadre réservé à l'administration

Dossier complet le

N° d'enregistrement

1. Intitulé du projet

Elargissement et rectification de la RD 757 - Pont de Piconca / GUITERA-LES-BAINS du PR49.825
au PR51.740

2. Identification du maître d'ouvrage ou du pétitionnaire

2.1 Personne physique

Nom

Prénom

2.2 Personne morale

Dénomination ou raison sociale

Conseil Général de la Corse du sud

Nom, prénom et qualité de la personne
habilitée à représenter la personne morale

RCS / SIRET

Forme juridique

Joignez à votre demande l'annexe obligatoire n°1

**3. Rubrique(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et
dimensionnement correspondant du projet**

N° de rubrique et sous rubrique	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la rubrique
Rubrique n°6, sous-rubrique:d	Infrastructures routières : Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 kilomètres, Le projet concerne un linéaire de 1915 ml.

4. Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire

4.1 Nature du projet

La RD 757 relie la région du Haut Taravo à PETRETO-BICCHISANO. Elle relie notamment les communes de GUITERA-LES-BAINS, MOCA CROCE et OLIVESE.

Le Conseil Général de la Corse-du-Sud a pour projet d'élargir et de rectifier le tracé de la route afin de permettre une circulation plus confortable et sécurisée des usagers de la RD 757 en permettant le croisement de deux véhicules lourds..

Le présent projet se situe sur les Commune de CORRANO et GUITERA-LES-BAINS, du Pont de Piconca à GUITERA-LES-BAINS (du PR49.825 au PR51.740) sur 1915 m linéaires.

La durée des travaux est estimée à environ 10 mois.

4.2 Objectifs du projet

Actuellement cette portion de route départementale présente de nombreux problèmes, il s'agit en effet, d'un tracé accidentogène : la route est très étroite à certains endroits (impossibilité à deux véhicules de se croiser). Le revêtement est en mauvais état par endroits, rendant la route glissante et piégeuse.

Le réseau de récupération des eaux pluviales est inexistant entraînant une dégradation importante de la chaussée existante. La visibilité est également mauvaise.

Les objectifs de ce projet sont les suivants:

- assurer une meilleure sécurité
- améliorer la visibilité pour les automobilistes
- améliorer le confort des usagers
- réduire le temps de parcours (entre OLIVESE et GUITERA-LES-BAINS) des usagers de la RD757

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 dans sa phase de réalisation

Les caractéristiques techniques du projet dans sa phase de réalisation sont les suivantes:

- rectification du tracé
- talutage amont
- remblai
- réfection de la structure de chaussée
- création d'un fossé bétonné afin de résoudre les problèmes hydrauliques existants
- stockage des matériaux excédentaires dans les délaissés

Profil en Travers type : cf. dossier Joint

Terrassements : Déblai 17126 m³ – Remblai 9513 m³ -> 7240 m³ matériaux excédentaires qui seront intégralement stockés sur les délaissés routiers sous forme de merlon de terre de section trapézoïdale et de hauteur moyenne d'1,5m.

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

4.4.1 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

La décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

Un dossier relatif à la Loi sur l'eau sera réalisé (régime: déclaration)

4.4.2 Précisez ici pour quelle procédure d'autorisation ce formulaire est rempli

Étude d'impact et Cas par Cas

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale (assiette) de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques	Valeur
Longueur du projet: largeur de l'assiette de la route:	1915 ml 7.90 ml (6 ml chaussée + 0.9 m de fossé bétonné + 1 m d'accotement) S= 15 128.5 m2
Surface estimée du projet :	

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune(s)
d'implantation

RD 757 du PR49.825 au
PR51.740

Coordonnées géographiques¹ Long. ____° ____' ____" ____ Lat. ____° ____' ____" ____

Pour les rubriques 5° a), 6° b) et d), 8°, 10°, 18°, 28° a) et b), 32° ; 41° et 42° :

Point de départ : Long. 41° 89' 92" 67 Lat. 09° 09' 52" 45

Point d'arrivée : Long. 41° 88' 61" 37 Lat. 09° 09' 00" 98

Communes traversées :

Communes de GUITERA-LES-BAINS
et de CORRANO

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

Oui ^x Non

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une étude d'impact ?

Oui Non ^x

4.7.2 Si oui, à quelle date a-t-il été autorisé ?**4.8 Le projet s'inscrit-il dans un programme de travaux ?**

Oui Non ^x

Si oui, de quels projets se compose le programme ?

¹ Pour l'outre-mer, voir notice explicative

5. Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

5.1 Occupation des sols

Quel est l'usage actuel des sols sur le lieu de votre projet ?

Il s'agit d'une route départementale empruntée par les usagers locaux, mais aussi empruntée durant la période estivale par les touristes.

Existe-t-il un ou plusieurs documents d'urbanisme (ensemble des documents d'urbanisme concernés) réglementant l'occupation des sols sur le lieu/tracé de votre projet ?

Oui X Non

Si oui, intitulé et date d'approbation :
Précisez le ou les règlements applicables à la zone du projet

CORRANO : RNU

GUITERA-LES-BAINS : Carte communale en élaboration

Pour les rubriques 33° à 37°, le ou les documents ont-ils fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

Oui Non X

5.2 Enjeux environnementaux dans la zone d'implantation envisagée :

Complétez le tableau suivant, par tous moyens utiles, notamment à partir des informations disponibles sur le site internet <http://www.developpement-durable.gouv.fr/etude-impact>

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ou couverte par un arrêté de protection de biotope ?	☐	☒	
en zone de montagne ?	☒	☐	Les communes de GUITERA-LES-BAINS et de CORRANO sont classées en zone de montagne
sur le territoire d'une commune littorale ?	☐	☒	
dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (régionale ou nationale) ou un parc naturel régional ?	☐	☒	
sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	☐	☒	

dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ?	☐	☒	
dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	☐	☒	
dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques ? si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	☐	☒	
dans un site ou sur des sols pollués ?	☐	☒	
dans une zone de répartition des eaux ?	☐	☒	
dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à l'alimentation humaine ?	☐	☒	
dans un site inscrit ou classé ?	☐	☒	
Le projet se situe-t-il, dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
d'un site Natura 2000 ?	☐	☒	
d'un monument historique ou d'un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO ?	☐	☒	

6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine

6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences suivantes ?

Veillez compléter le tableau suivant :

Domaines de l'environnement :		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	engendre-t-il des prélèvements d'eau ?	☐	☒	
	impliquera-t-il des drainages / ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	☐	☒	
	est-il excédentaire en matériaux ?	☐	☒	L'équilibre déblai-remblai sera respecté grâce au stockage des matériaux excédentaires dans les zones de délaissés routiers (environ 7240 m3). Ces zones sont localisées sur la vue en plan du projet. Aucune zone sensible ne sera impactée (zone humide, talweg etc...)
	est-il déficitaire en matériaux ? Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	☐	☒	
Milieu naturel	est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	☐	☒	
	est-il susceptible d'avoir des incidences sur les zones à sensibilité particulière énumérées au 5.2 du présent formulaire ?	☐	☒	

Risques et nuisances	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	X	
	Est-il concerné par des risques technologiques ?	X	
	Est-il concerné par des risques naturels ?	X	
	Engendre-t-il des risques sanitaires ?	X	
Commodités de voisinage	Est-il concerné par des risques sanitaires ?	X	
	Est-il source de bruit ?	X	Nuisances sonores limitées, dues aux passages des engins ainsi qu'à leur fonctionnement durant le chantier.
	Est-il concerné par des nuisances sonores ?	X	Pas d'usage d'explosif, les terrassements seront réalisés à la pelle mécanique et si besoin pour de matériaux rocheux très compacts, l'usage d'un brise-roche hydraulique (BRH)
	Engendre-t-il des odeurs ?	X	
	Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	X	
	Engendre-t-il des vibrations ?	X	Seules des faibles vibrations négligeables pourront être perçues, dues au travaux liés au chantier (terrassement, compactage, talutage etc..) .
	Est-il concerné par des vibrations ?	X	Pas d'usage d'explosif, les terrassements seront réalisés à la pelle mécanique et si besoin pour de matériaux rocheux très compacts, l'usage d'un brise-roche hydraulique (BRH)

Pollutions	Engendre-t-il des émissions lumineuses ?	X
	Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	X
	Engendre-t-il des rejets polluants dans l'air ?	X
	Engendre-t-il des rejets hydrauliques ?	X
	Si oui, dans quel milieu ?	
Patrimoine / Cadre de vie / Population	Engendre-t-il la production d'effluents ou de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	X
	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	X
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme / aménagements) ?	X

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets connus ?

Oui Non ☒ Si oui, décrivez lesquelles :

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

Oui Non ☒ Si oui, décrivez lesquels :

7. Auto-évaluation (facultatif)

Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une étude d'impact ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

Ce projet consiste au réaménagement d'un linéaire de 1915 m sur la RD 757 entre GUITERA-LES-BAINS et le pont de Piconca, permettant notamment d'améliorer de manière intéressante le confort des usagers.

Dans le cadre de ce chantier, les mouvements de terre seront équilibrés, les délaissés seront scarifiés et rechargés sous forme de merlons de matériaux issus des déblais. Il est prévu la mise en œuvre de la terre végétale du site sur les talus de remblai afin à la fois de réduire l'impact paysager et limiter le lessivage des talus de remblais. De plus, le projet ne se situe pas dans une zone sensible environnementale et aucun remblai ne sera réalisé proche du fleuve situé en contre bas de la RD757. De plus un dossier de déclaration au titre de la loi sur l'Eau est en cours de finalisation. L'ensemble des problématiques liées au seuil de sortie d'ouvrage, de pollution accidentelle, de dimensionnement des ouvrages ont été prises en compte.

Un inventaire Faune Flore a été réalisé en 2012 sur cette section dont voici les résultats:

- Une mare d'eau a été observée dans une prairie à 50 m de la route (au sud de Guitera-les-bains ; cf. carte en annexe). Plusieurs centaines d'individus à l'état de têtard ont été observées dont le discoglosse sardes et la rainette corse. Cette mare ne sera pas impactée par le projet et une attention particulière sera portée sur le cours d'eau intermittent qui l'alimente. Cette mare d'eau représente aussi vraisemblablement une zone de chasse pour les chiroptères.
- Plusieurs individus de lézard de Bedriaga (<10 ind.) ont été observés sur le pont de Piconca, qui traverse le fleuve du Taravo. Les individus se cantonnent sur le pont qui n'est pas concerné par le projet.
- le nacré tyrrhénien a été observé au sud de Guitera-les-bains, le long de la D757 en partant de Guitera aux environs du Km 50. Les milieux naturels favorables à cette espèce ne semblent pas occuper la bordure de la route mais correspondent plutôt à quelques-uns des espaces environnant qui ne seront pas impactés par l'emprise du projet.
- La Sérapias Parviflora a été observé dans le lit majeur du Taravo, au dessus du pont de Piconca, mais cette zone n'est pas concernée par les travaux.

Le projet prendra en compte un ensemble de mesures afin de réduire ou supprimer les impacts du projet sur son environnement (Voir document annexe).

En conclusion, le Conseil Général de la Corse du Sud estime qu'il n'est pas nécessaire que ce projet fasse l'objet d'une étude d'impact.

8. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet		
1	L'annexe n°1 intitulée « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publiée ;	X
2	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;	X
3	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain ;	X
4	Un plan du projet <u>ou</u> , pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux rubriques 5° a), 6° b) et d), 8°, 10°, 18°, 28° a) et b), 32°, 41° et 42° un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;	X
5	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux rubriques 5° a), 6° b) et d), 8°, 10°, 18°, 28° a) et b), 32°, 41° et 42° : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau ;	

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent

Objet
Deux photomontages ont été réalisés (Voir pièce-jointe)

9. Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus X

Fait à

AJACCIO

le,

11 SEP. 2014



Pour le Président et par délégation
Le Directeur Général Adjoint des Infrastructures
de Communication et des Transports

Signature


Eric MOULINE

PLAN DE SITUATION
Echelle 1/20000
RD 757

Calibrage et rectification du tracé de la RD 757
entre le PR 51.740 et le PR 49.825



CANTON DE ZICAVO
COMMUNES DE GUITERA ET CORRANO
RD N°757


ELARGISSEMENT ET RECTIFICATION
DE LA RD N°757
PONT DE PICONCA - GUITERA
DU PR 49.825 au PR 51.740

ECHELLE: 1/500

Etat des lieux	Valués par l'Agence A. Chetoui	Projeté par le Directeur	Approuvé par le Maire (D'usage)
Approuvé le	Approuvé le	Approuvé le	Approuvé le
La RD est gérée par l'Etat, J.B.	Plus d'informations	J.B. FOUCAULT	

VUE EN PLAN PL N°1

D.L.C. - 4, Route de la Gare - 20000 AJACCIO - Tél. 04.95.25.10.00 - Fax 04.95.25.90.00



CANTON DE ZICAVO
COMMUNES DE GUTIERA ET CORRANO
RD N°757


ELARGISSEMENT ET RECTIFICATION
DE LA RD N°757
PONT DE PICONCA - GUTIERA
DU PR 49.825 au PR 51.740


ESTHETIQUE 1/2000
Approuvé par le Directeur
Approuvé par le Maire (C/Comm)

Etat de l'œuvre	Etat de l'œuvre	Etat de l'œuvre	Etat de l'œuvre	Etat de l'œuvre
Travaux de terrassement	Travaux de terrassement	Travaux de terrassement	Travaux de terrassement	Travaux de terrassement
Travaux de terrassement	Travaux de terrassement	Travaux de terrassement	Travaux de terrassement	Travaux de terrassement
Travaux de terrassement	Travaux de terrassement	Travaux de terrassement	Travaux de terrassement	Travaux de terrassement
Travaux de terrassement	Travaux de terrassement	Travaux de terrassement	Travaux de terrassement	Travaux de terrassement

VUE EN PLAN
PL N°2

D.L.C. - 4 Cours Général Lacombe - 20 000 AJACCIO - Tél. 04 96 36 51 51 - Fax 04 96 36 56 61





CONSEIL
CORSE
GENERAL
DU SUD
POLE DES INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION
SERVICE ETUDES GRANDS TRAVAUX

CANTON DE ZICAVO
COMMUNES DE GUITERA ET COREANO
RD N°757

ELARGISSEMENT ET RECTIFICATION
DE LA RD N°757
PONT DE PICONCA - GUITERA
DU PR 49.825 au PR 51.740

ECHELLE 1/500


Elaboré par Service Etudes Grands Travaux	Vérifié par l'Adjoint Au Directeur	Proposé par le Directeur	Approuvé par le Maire (Dérogé)
Agence, le	Agence, le	Agence, le	Agence, le
Le chef de service PIERRE J.B.	Pierre Thomas Directeur	J.J. FOUACQ	

VUE EN PLAN
PL N°3


D.T.C. - 4 Cours Sébastien Leclerc - 20094 AJACCIO - Tél. 04.95.39.13.01 - Fax. 04.95.39.08.01

Coupe sur ouvrage hydraulique

éch : 1/150



PROFIL EN LONG ELARGISSEMENT ET RECTIFICATION DE LA RD N°757 PONT DE PICONCA - GUITERA




RD 757

PROFIL EN TRAVERS TYPE

Echelle 1/50

Détail structure chaussée avec couche de forme (voir avant métré)




Côté amont


Variable entre 2/3 et 2/5
selon profils en travers particuliers

Cariveau béton en L

AXE CHAUSSEE PROJET






Détail structure chaussée






Côté aval

N°	ABSCISSE	CURVILIGN	REMBLAI	DEBLAI	VOLUME	VOLUME	VOLUME
1	0	0	0.4	0.5			
2	17.5	0	0	0			
3	40	0	0	667.9			
4	60	0.5	395.9	208.6			
5	80	1.4	208.6	132.1			
6	100	2.4	403.8	7			
7	120	1	403.8	8			
8	140	2.9	488.7	9			
9	160	9.1	310.8	10			
10	180	0.7	209.6	11			
11	200	8.5	283.9	12			
12	220	8.4	142.2	13			
13	240	22.9	19.8	14			
15	280	692.4	0	0			
16	300	464.8	0	0			
17	320	969.3	0	0			
18	340	962.1	0	0			
19	360	36	327.7	20			
20	380	44.6	407.4	21			
22	420	0	377.8	23			
24	460	0.1	344.4	25			
26	500	1.3	793.4	27			
28	540	10.1	205	29			
30	600	0.6	815.5	31			
32	620	0	465.2	33			
34	660	51.7	0	34			
35	680	56.4	17.5	36			
37	720	217.6	19.5	38			
39	760	9.4	432	40			
41	800	0.3	153.9	42			
43	840	4.1	261.3	44			
45	880	0	197.8	46			
47	920	0.8	68.2	48			
49	960	5.1	30.7	50			
51	1000	23.8	43.4	52			
53	1040	0	17.7	54			
55	1080	0.2	44.7	56			
57	1120	0.4	19.6	58			
59	1160	0.1	44.6	60			
61	1200	0	12.1	62			
63	1240	1.3	236.5	64			
65	1280	4.5	24.6	66			
67	1320	13.8	1.8	68			
69	1360	11.5	121.7	70			
71	1400	9.9	245.8	72			
73	1440	2.2	33.7	74			
75	1480	0	436.4	76			
77	1520	0	343.9	78			
79	1560	13	66.1	80			
81	1600	540.9	0	82			
83	1640	33.7	12.1	84			
85	1680	50.8	0.3	86			
87	1720	36.9	0	88			
89	1760	5.8	11.6	90			
91	1780	4.3	4.5	92			
93	1796.937	2.5	0.4	94			
9513	17126			7240			
m3				m3			
m3				m3			

7240







1.2.5 Inventaire des amphibiens

Données existantes :

Une étude sur les discoglosses a été réalisée le bassin versant du Taravo par Bosc (2001). Plusieurs espèces d'amphibiens ont été observées dans le bassin versant. Tous les ruisseaux appartenant à l'aire d'étude n'ont pas été prospectés lors de cette étude. Par contre, pour ceux ayant fait l'œuvre d'un inventaire, aucune espèce n'a été identifiée. Malgré cela, nous pouvons tout de même citer trois espèces rencontrées à proximité de l'aire d'étude et qui pourraient coloniser les ruisseaux concernés par le projet :

- Discoglosse sarde,
- Discoglosse sp.,
- Rainette corse.

Le discoglosse sarde et la rainette corse ont également été observés par Roché (2001) au niveau du Taravo à proximité du tracé de la route (environ 100 mètres).

Le discoglosse sp. a été observé en abondance par Recorbet (1998) au niveau du Taravo à proximité du tracé de la route (de 100 à 200 mètres).

Résultats d'inventaire dans l'aire d'étude :

Durant les inventaires terrain, quatre espèces d'amphibiens protégées¹ ont été observées :

- La salamandre de Corse : l'espèce a été identifiée dans le ruisseau de Ciaconu (Tronçon n°2) et dans le ruisseau d'Alzetu (Tronçon n°1). Dans le ruisseau de Ciaconu, une quarantaine d'individus ont été comptés en amont du pont, et dans celui d'Alzetu, une dizaine. A noter que dans ce dernier, les individus se situaient en amont et en aval du pont.
- Le discoglosse sarde : l'espèce a été identifiée au niveau du tronçon n°3 dans une mare d'eau, dans une prairie à 50 m de la route (au sud de Guitera-les-bains ; cf. carte ci-dessous). Plusieurs centaines d'individus à l'état de têtard ont été observées.
- Le discoglosse sp. : il peut s'agir de deux espèces différentes de discoglosse, le discoglosse sarde et/ou le discoglosse corse. La détermination de l'espèce n'a pu être effectuée en raison d'une trop petite taille des têtards. L'espèce a été observée dans le ruisseau d'Alzetu (Tronçon n°1) à l'état de têtard (20 individus), en syntopie avec la salamandre.
- La rainette corse : l'espèce a été identifiée au niveau du tronçon n°3 (au sud de Guitera-les-bains). Deux individus ont été comptés grâce à leur chant, lors des points d'écoute nocturnes. Ils occupaient le même point d'eau que les discoglosses sardes. Un autre individu a été entendu au niveau de la ripisylve du Taravo. D'après les données existantes et les inventaires, on peut supposer de sa présence tout au long du fleuve.

¹ Article 2 et 3 de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.



Trou d'eau au sein d'une prairie dans l'aire d'étude accueillant des pontes de discoglosses sardes [localisation cf. carte ci-dessous]



Localisation du trou d'eau où ont été contactées des pontes du discoglosse sarde et de la rainette

Résultats d'inventaire dans l'aire d'étude :

Durant les prospections terrains, trois espèces de reptiles protégées² ont été observées :

- Le lézard tyrrhénien (*Podarcis tiliguerta*) : l'espèce est omniprésente dans l'aire d'étude. Tous les milieux présents sur l'aire d'étude (prairies, zone humides, forêts de chênes...) sont colonisés par l'espèce.
- La couleuvre verte et jaune (*Hierophis viridiflavus*) : l'espèce a été observée (un individu) uniquement au niveau du pont de Piconca, qui traverse le fleuve du Taravo.
- Le lézard de Bedriaga (*Archaeolacerta bedriagae*) : plusieurs individus (<10 ind.) ont été observés sur le pont de Piconca, qui traverse le fleuve du Taravo. Les individus se cantonnent sur le pont.

Par contre, le piégeage avec les abris artificiels n'a permis l'identification d'aucune espèce de reptiles malgré un, *a priori*, bon positionnement des plaques.

Les prospections nocturnes n'ont révélé la présence d'aucune espèce de geckos dans l'aire d'étude.

Enjeux herpétologiques

Les reptiles observés sont tous protégés. La couleuvre verte et jaune, le lézard de Bedriaga et le lézard tyrrhénien sont inscrits à l'annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore. Concernant le projet d'aménagement de la route, l'enjeu concernant les reptiles est moyen, il se concentre principalement au niveau des ponts et notamment celui de Piconca (présence du lézard de Bedriaga). La présence du lézard tyrrhénien et de la couleuvre verte et jaune sur le site d'étude ne constitue pas un enjeu important puisqu'il s'agit d'espèces communes et répandues en Corse.

Tableau VI. Statut biologique et écologie des reptiles rencontrés dans l'aire d'étude

Nom vernaculaire	Statut biologique	Milieux fréquentés dans l'aire d'étude
Lézard tyrrhénien	Reproduction	Tous types de milieux
Couleuvre verte et jaune	Reproduction	Milieux ouverts et semi-ouverts voire forestiers
Lézard de Bedriaga	Reproduction	Pont de Piconca

² Article 2 de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.



Figure 6. Localisation des espèces faunistiques et floristiques patrimoniales au sein du tronçon d'étude n°3 [fond de carte : photo aérienne]

3.4 ÉVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS

La Tableau XII présente les impacts résiduels et leur niveau suite à la mise en œuvre des mesures de suppression et réduction d'impacts proposées. Nous évaluons que les mesures proposées permettent de minimiser les impacts du projet jusqu'à un niveau acceptable pour le maintien de la biodiversité. En conséquence, il n'est pas utile de proposer de mesures compensatoires.

Tableau XII. Evaluation des impacts résiduels

Phase	Objet de l'impact	Impact	Mesure	Impacts résiduels
Phase travaux	Habitats naturels	Destruction partielle d'habitats patrimoniaux	Mise en protection des habitats naturels et des stations floristiques sensibles	Faible : Les superficies concernées sont faibles réduisant d'autant le niveau d'atteinte aux habitats
			Réduire au maximum l'emprise des travaux	
			Suivi chantier par un écologue	
	Flore	Aucune destruction d'espèce protégée mais risque tout de même en raison de la proximité avec la route	Mise en protection des habitats naturels et des stations floristiques sensibles	Aucun : Evitement des stations floristiques
			Suivi chantier par un écologue	
	Avifaune	Destruction des nichées si les travaux se déroulent durant la période de nidification	Définir un planning des travaux hors période de reproduction de la faune	Aucun : Evitement des périodes sensibles pour la faune
			Suivi chantier par un écologue	
		Dégradation d'habitats favorables aux oiseaux protégés	Réduire au maximum l'emprise des travaux	Faible : Les superficies concernées sont faibles réduisant d'autant le niveau d'atteinte aux habitats
			Suivi chantier par un écologue	
	Amphibiens	Risque de dégradation de la qualité des milieux aquatique, essentiellement au niveau du ruisseau d'Alzetu	Réduire au maximum l'emprise des travaux	Aucun : Bonne gestion environnementale du chantier
			Précaution en phase chantier	
			Suivi chantier par un écologue	
		Risque de destruction des adultes si les travaux de défrichage, terrassement et de remblaiement à lieu en période d'hivernage	Réduire au maximum l'emprise des travaux	Faible : Evitement des périodes sensibles pour la faune, mais risque de destruction d'individus en hivernage
			Mise en protection des habitats naturels et des stations floristiques sensibles	
			Précaution en phase chantier	
			Suivi chantier par un écologue	
		Risque de destruction des pontes et larves si les travaux de	Définir un planning des travaux hors période de	

Phase	Objet de l'impact	Impact	Mesure	Impacts résiduels
		défrichement, terrassement et de remblaiement à lieu en période de reproduction	reproduction de la faune	
			Suivi chantier par un écologue	
	Reptiles	Destruction des pontes de lézard de Bedriaga si les travaux de réfection du pont de Piconca se déroulent entre mai et septembre	Définir un planning des travaux hors période de reproduction de la faune	Aucun : Evitement des périodes sensibles pour la faune
			Suivi chantier par un écologue	
		Dégradation d'habitats favorables au lézard de Bedriaga au niveau du pont de Piconca	Mise en protection des habitats naturels et des stations floristiques sensibles	Aucun : Evitement des habitats faunistiques sensibles
			Précaution en phase chantier	
			Suivi chantier par un écologue	
		Risque de destruction des adultes si les travaux de défrichement, terrassement et de remblaiement ont lieu en période d'hivernage	Réduire au maximum l'emprise des travaux	Faible : Evitement des périodes sensibles pour la faune, mais risque de destruction d'individus en hivernage
			Mise en protection des habitats naturels et des stations floristiques sensibles	
			Précaution en phase chantier	
			Suivi chantier par un écologue	
			Suivi chantier par un écologue	
	Chiroptères	Destruction potentielle de gîtes arboricoles (trous de pics, ...) dans la chênaie traversée par la route	Réduire au maximum l'emprise des travaux	Faible : Les superficies concernées sont faibles réduisant d'autant le niveau d'atteinte aux habitats
			Suivi chantier par un écologue	
		Altération temporaire conditions écologiques (structures de la végétation, ressource alimentaire,...)	Réduire au maximum l'emprise des travaux	
			Précaution en phase chantier	
	Poissons	Risque de dégradation ou destruction des frayères et zones d'alimentation et de croissance des poissons	Précaution en phase chantier	Faible : Bonne gestion environnementale du chantier
			Suivi chantier par un écologue	
		Risque de rupture de corridor écologique	Prévoir des modèles de ponts permettant à la faune de circuler	Aucun : Corridor écologique préservé
		Pollution accidentelle,	Précaution en phase	Aucun : Bonne

Phase	Objet de l'impact	Impact	Mesure	Impacts résiduels
		lors des travaux, par les engins de chantier	chantier	gestion environnementale du chantier
			Suivi chantier par un écologue	
		Modification des paramètres physiques de l'eau notamment une augmentation de la turbidité lors de l'aménagement des berges et de la réfection de ponts	Précaution en phase chantier	
			Suivi chantier par un écologue	
	Insectes	Risque de destruction de l'espèce si les travaux de défrichement, terrassement et de remblaiement ont lieu entre septembre /octobre et mai/juin	Suivi chantier par un écologue	Aucun : Bonne gestion environnementale du chantier
			Définir un planning des travaux hors période de reproduction de la faune	
		Dégradation d'habitats favorables aux insectes protégés	Réduire au maximum l'emprise des travaux	Faible : Les superficies concernées sont faibles réduisant d'autant le niveau d'atteinte aux habitats
			Suivi chantier par un écologue	
	Mollusques	Aucune destruction d'espèces protégées	Sans objet	Aucun
Phase exploitation	Aucun	Aucun impact notable	Sans objet	Aucun