

Annexe 3 – Prises de vue et localisations cartographiques

Projet - Créneau de dépassement RT20 - pk 121




Photo 2 : RT20 actuelle

Photo 1 : RT20 actuelle

- limites communales
- Chaussée
 - Déblais
 - Fossé
 - Accotement revêtu
 - Remblais
 - Mur



Figure 1 : Photo 1 : RT20 actuelle



Figure 2 : Photo 1 : RT20 actuelle



Figure 3 : vue aérienne du proje